

MONTÁŽ PRECHODOVÝCH LIŠŤ

Drevené, laminátové a kobercové podlahy by neboli technicky a esteticky perfektné, keby ich nedopĺňali detaily ktoré sú na prvý pohľad skryté. Prechodové a ukončovacie lišty sú pri realizácii podláh ich nevyhnutnou súčasťou. Tvar a konštrukcia jednotlivých systémov umožňuje efektne a účelne vyriešiť detaily pri plynulom prechode medzi podlahami s rozdielnymi výškami.

Montáž je zabezpečená pomocou zápusťných skrutiek alebo samolepiacou vrstvou lepidla. Lišty ponúkame v niekoľkých eloxovaných alebo drevodekorových fóliových prevedeniach. Prechodové lišty sú určené na vzájomné prepojenie rozdielných podlahových materiálov so vzájomnými výškovými rozdielmi od 0 mm až do 16 mm. Systém montáže je riešený nasledujúcimi alternatívami:

A.) Montáž na samolepiacu vrstvu lepidla - systém STANDARD



1
Miesto montáže prechodovej lišty na podlahe odmastiť a odstrániť prachové nečistoty.

2
Odlepiť ochranný papier zo spodnej časti lišty a postupne smerovo osadiť lištu na podlahu.

3
Na podlahe lištu postupne dotlačiť, aby lepidlo vytvorilo súvislý kontakt s podkladom.

B.) Skrytý systém montáže na oceľovú kotvu - systém WELL



1
Vyvŕtať v podlahe otvory pre hmoždinky, priemer vŕtáka 6 mm, hĺbka vŕtania 40 mm.

2
Do vyvŕtaných otvorov naraziť plastové hmoždinky.

3
Nasunúť oceľové kotvy do drážky na spodnej strane prechodového profilu.

4
Prechodovú lištu s nasunutými kotvami osadiť do hmoždiniek v podlahe.

5
Pomocou drevenej podložky a kladiva postupne naraziť prechodovú lištu.